



Prefeitura Municipal de
VERTENTE DO LÉRIO

CONTROLE INTERNO

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO DAS VISITAS TÉCNICAS

REALIZADA NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL

VERTENTE DO LÉRIO-PE
MARÇO/2020





Sumário

Resumo	03
1.INTRODUÇÃO	04
1.1. Antecedentes.....	04
1.2. Objetivos do monitoramento.....	04
1.3. Metodologia	04
1.4. Equipe designada	04
2. COLETA DOS ACHADOS	05
2.1. Visitas realizadas no dia 11/03/2020.....	06
3. CONCLUSÃO e RECOMENDAÇÕES	08
3.1Apêndice.....	09

CONTROLE INTERNO

RESUMO

O presente trabalho corresponde ao monitoramento das Escolas da Zona Rural, com vistas a realizar à auditoria de natureza operacional na infraestrutura física das escolas do Município, notadamente, quanto a situação física, e levantar as necessidades de reforma e ampliação, traçando as escolas prioritárias que irá exigir intervenção imediata do poder público.

Esse processo de acompanhamento visa aferir a necessidade de intervenção de reforma e/ou ampliação das escolas que compõem a rede municipal de ensino do Município de Vertente do Lério-PE.

A metodologia utilizada para coletar as informações que auxiliaram o processo de monitoramento foram as visitas, realizadas nos dias 11/03/2020 coleta de informações com o quadro de pessoal de cada escola e vistoria nas escolas.





CONTROLE INTERNO

1. INTRODUÇÃO

1.1. Antecedentes

O presente relatório trata da auditoria realizada nas Escolas da Zona Rural e Urbana visando aferir a situação física, e levantar as necessidades de reforma e ampliação, traçando as escolas prioritárias que irá exigir intervenção imediata do poder público.

1.2. Objetivos do monitoramento

O presente monitoramento tem como objetivo aferir a real situação da infraestrutura física das Escolas Municipais, vez que a controladoria do Município vem recebendo da população denúncias, principalmente em redes sociais, dando conta que os prédios escolas estão em situação precárias necessitando de urgentes intervenções de serviços de engenharia.

1.3. Metodologia

A metodologia utilizada para colher as informações que auxiliaram o processo de monitoramento foram as visitas técnicas realizadas, coleta de informações com o quadro de pessoal de cada escola e vistoria nas Escolas.

1.4. Equipe designada

A equipe responsável pela realização do primeiro monitoramento foram:

NOME	CARGO
ALEXCINA DA SILVA BARBOSA CLAUDINEY JOSÉ DA SILVA LIMA	COORDENADORA DO CONTROLE INTERNO
MARIA APARECIDA BATISTA	CONTROLADORA
FÁBIO DA SILVA FRANÇA	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FÁBIO DA SILVA FRANÇA	SECRETARIA DE INFRAESTUTURA

2. COLETA DOS ACHADOS

2.1 VISITAS REALIZADAS NO DIA 11/03/2020:

CONTROLE INTERNO

ESCOLA JOÃO FLORENCIO DA SILVA – LOCAL; PEDREGULHO



NENHUMA NECESSIDADE ENCONTRADA;

ANEXO DA ESCOLA JOSÉ BATISTA DE SOUZA – LOCAL; CENTRO.



ENCONTRADA

NENHUM A NECESSIDADE



CONTROLE INTERNO



ESCOLA JOSÉ BATISTA DE SOUZA – LOCAL; CENTRO



NENHUMA NECESSIDADE ENCONTRADA;

ESCOLA SÃO JOSÉ – LOCAL; TAMBOR



- COLOCAÇÃO DE VIDROS DAS JANELAS DAS SALAS DE AULA;
- SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS;
- SUBSTITUIÇÃO DE VENTILADOR DE TETO;

CONTROLE INTERNO



CRECHE CRIANÇA FELIZ – LOCAL; CENTRO



NENHUMA NECESSIDADE ENCONTRADA;

ESCOLA MUNICIPAL PAULO FLORO – LOCAL; TAMBOR DE BAIXO



SUBSTITUIR PORTA DA COZINHA E COLOCAR UMA NOVA PORTA NO CORREDOR DE ACESSO A COZINHA;

CONTROLE INTERNO



ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FRANCISCO DAS CHAGAS – LOCAL; CHÃ DO PAVÃO



- SUBSTITUIR PORTA DA SALA DE AULA;
- REFAZER PISO DA SALA DA DIRETORIA;
- PINTURA DO ALMOXARIFADO;

ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ELEONOR – LOCAL; SÍTIO GAMBÁ



- COLOCAR FECHADURAS EM DUAS PORTAS DAS SALAS DE AULA;

CONTROLE INTERNO

SUBSTITUIR VIDROS DAS ESQUADRIAS DE ALUMINIOS QUE ESTÃO QUEBRADOS;

ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARIANO DA CRUZ – LOCAL; SITIO LAGOA DE PEDRA



- FINALIZAR COBERTA;
- REFAZER RAMPA DE ACESSO A ESCOLA;
- SUBIR O MURO E COLOCAR UM PORTÃO;
- REVISÃO DA COBERTA;
- FAZER PISO DO PÁTIO COBERTO;

ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LUIZ DA SILVA – LOCAL; SITIO PEDRA BRANCA



- INSTALAÇÃO DE DESCARGAS NOS BANHEIROS;
- SUBSTITUIÇÃO DE CAIBRO

ESTRAGADO PELOS CUPINS;



CONTROLE INTERNO

- RECUPERAÇÃO DAS CALÇADAS EXTERNAS E INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO;
- REVISÃO NA COBERTA;

ESCOLA MUNICIPAL SÃO LUIZ – LOCAL; SITIO EMBEBEDADO



- REVISÃO NA COBERTA;
- COLOCAÇÃO DE LÂMPADAS;
- RECUPERAÇÃO DO BALCÃO DA COZINHA;

ESCOLA MUNICIPAL SUZANA MARIA SARAIVA – LOCAL; SITIO PÁ VIRADA






CONTROLE INTERNO


- REVISÃO NA COBERTA;
- PINTURA NA GRADE DE ENTRADA;


3. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES

Diante das informações e imagens coletadas, concluímos que as escolas visitadas e apresentadas nesse relatório precisam passar por intervenções na sua estrutura física, visando a melhor qualidade do ambiente e segurança para alunos e professores.


ALEXCINA DA SILVA BARBOSA
MEMBRO DO CONTROLE INTERNO


CLAUDINEY JOSÉ DA SILVA LIMA
MEMBRO DO CONTROLE INTERNO


MARIA APARECIDA BATISTA
CONTROLADORA


FÁBIO DA SILVA FRANÇA
SECRETARIA DE INFRAESTUTURA E EDUCAÇÃO

