



Prefeitura Municipal de
VERTENTE DO LÉRIO



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JUNIOR LOPES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 724cf633-245a-4511-9daa-1d1dd30ea5a

CONTROLE INTERNO

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO DAS VISITAS TÉCNICAS REALIZADA NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL

**VERTENTE DO LÉRIO-PE
DEZEMBRO/2022**



CONTROLE INTERNO

Sumário

Resumo	03
1. INTRODUÇÃO	04
1.1. Antecedentes.....	04
1.2. Objetivos do monitoramento.....	04
1.3. Metodologia	04
1.4. Equipe designada	04
2. COLETA DOS ACHADOS	05
2.1. Visitas realizadas durante a competência 2022.....	06
3. CONCLUSÃO e RECOMENDAÇÕES	08
3.1 Apêndice.....	09



CONTROLE INTERNO

RESUMO

O presente trabalho corresponde ao monitoramento das Escolas da Zona Rural, com vistas a realizar à auditoria de natureza operacional na infraestrutura física das escolas do Município, notadamente, quanto a situação física, e levantar as necessidades de reforma e ampliação, traçando as escolas prioritárias que irá exigir intervenção imediata do poder público.

Esse processo de acompanhamento visa aferir a necessidade de intervenção de reforma e/ou ampliação das escolas que compõem a rede municipal de ensino do Município de Vertente do Lério-PE.

A metodologia utilizada para coletar as informações que auxiliaram o processo de monitoramento foram as visitas, realizadas durante o ano de 2022 para coleta de informações com o quadro de pessoal de cada escola e vistoria nas escolas.



CONTROLE INTERNO

INTRODUCAO

1.1. Antecedentes

O presente relatório trata da auditoria realizada nas Escolas da Zona Rural e Urbana visando aferir a situação física, e levantar as necessidades de reforma e ampliação, traçando as escolas prioritárias que irá exigir intervenção imediata do poder público.

1.2. Objetivos do monitoramento

O presente monitoramento tem como objetivo aferir a real situação da infraestrutura física das Escolas Municipais, vez que a controladoria do Município vem recebendo da população denúncias, principalmente em redes sociais, dando conta que os prédios das escolas estão em situações precárias necessitando de urgentes intervenções de serviços de engenharia.

1.3. Metodologia

A metodologia utilizada para colher as informações que auxiliaram o processo de monitoramento foram as visitas técnicas realizadas, coleta de informações com o quadro de pessoal de cada escola e vistoria nas Escolas.

1.4. Equipe designada

A equipe responsável pela realização do primeiro monitoramento foram:

NOME	CARGO
ALEXCINA DA SILVA BARBOSA CLAUDINEY JOSÉ DA SILVA LIMA	MEMBROS DO CONTROLE INTERNO
JUNIOR LOPES DA SILVA	CONTROLADOR INTERNO
SILVANEIDE MARIA SILVA DE LIMA	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
MARCELO BRÁZ DA SILVA	SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA




CONTROLE INTERNO

COLETA DOS ACHADOS

2.1 VISITAS REALIZADAS DURANTE A COMPETÊNCIA DE 2022:

ESCOLA JOÃO FLORENCIO DA SILVA – LOCAL; PEDREGULHO.



- Construção de nova cisterna;
- Instalação de novo portão, rampa e reforma do muro frontal;
- Instalação de encanação para os sanitários.



CONTROLE INTERNO

ANEXO DA ESCOLA JOSÉ BATISTA DE SOUZA – LOCAL; CENTRO.



- JANELAS;
- REMOVER CAIXA DE AR CONDICIONADO;
- CUPIM A SER EXTERMINADO;
- MANUTENÇÃO DE ARCONDICIONADO;
- DIVISORIA ENTRE COZINHA E SECRETARIA;
- CANTEIRO HORTA;
- CONSTRUIR SALA DOS PROFESSORES – A FAZER;
- PISO DA COZINHA – A FAZER;
- CERAMICA DA PAREDE DA COZINHA – A FAZER;
- SALA DE COORDENAÇÃO – A FAZER;
- FORRO PVC – A FAZER.
- NOVA PORTA NO WC MASCULINO;



CONTROLE INTERNO



ESCOLA JOSÉ BATISTA DE SOUZA – LOCAL; CENTRO.



- RAMPA PARA REFEITÓRIO;
- DRENAGEM DAS ÁGUAS PLUVIAIS E DE AR CONDICIONADO A ÁGUA ESTÁ JOGANDO NA CAIXA 4X2 DE ELETRICIDADE E MOLHANDO OS FIOS;
- FECHADURA DO WC NOVO MASCULINO;



CONTROLE INTERNO

- GRADE DAS SALAS – A FAZER;
- CALHAS – A FAZER;
- MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO – A FAZER;
- TELA DE NYLON PARA A QUADRA;
- DESCARGA COM DEFEITO;
- BALCÃO DO REFEITÓRIO CAINDO;
- BOMBA D'ÁGUA COM DEFEITO;
- PINTURA GERAL;
- INFILTRAÇÃO NAS SALAS;
- FAZER UMA COZINHA CONJUNTA COM O ATUAL DEPÓSITO DE MERENDA, ONDE A ATUAL COZINHA SERIA SALA DOS PROFESSORES;
- LAJE DA CAIXA D'ÁGUA SEM TUBO DE QUEDA PARA DRENAGEM, ONDE AS ÁGUAS DAS CHUVAS ESTÃO FICANDO ACUMULADAS;
- TERMINAR A COBERTA;
- JANELA DE VIDRO DA COORDENAÇÃO 60x70 – A FAZER;
- PVC DA COBERTA DA QUADRA;
- NOVO REFEIÓRIO;
- CADEADOS;
- REVISÃO DA COBERTA;
- REPAROS NAS RAMPAS;
- PORTAS DE 90 PARA ACESSIBILIDADE;
- ILUMINAÇÃO PARA O ANTIGO WC QUE HOJE É DEPÓSITO E SE ENCONTRA SEM ENERGIA;



CONTROLE INTERNO

ESCOLA SÃO JOSÉ – LOCAL: TAMBOR



- RETELHAGEM DAS SALAS DE AULAS;
- RESTAURAÇÃO DO SISTEMA ELETRICO E HIDRICO/ENCANAÇÕES;
- INSTALAR PVC NOS AMBIENTES DA ESCOLA – A FAZER;
- NOVOS VENTILADORES – A FAZER;
- SUBSTITUIÇÃO DE VENTILADOR DE TETO;
- CONSTRUIR UMA COZINHA COM DEPÓSITO DE MERENDA (COZINHA ATUAL FICARÁ PARA ALMOXARIFADO – A FAZER);
- CONCLUIR A CONSTRUÇÃO DO MURO DE FECHAMENTO DO PRÉDIO ESCOLAR – A FAZER;
- REBOCAR OS MUROS ENTORNO DA ESCOLA – A FAZER;
- REFORMAR A RAMPADA DE ACESSIBILIDADE NA ENTRADA DA ESCOLA;
- ANTI DERRAPANTE NA RAMPADA DO WC – A FAZER;
- REFORMA DO BANHEIRO DOS PROFESSORES;
- PINTURA GERAL;
- ABRIR UM PORTÃO PARA DAR ACESSO A QUADRA (CORREDOR DIREITO);



CONTROLE INTERNO

CRECHE CRIANÇA FELIZ – LOCAL; CENTRO



- TODAS AS SOLICITAÇÕES SENDO ATENDIDAS NA REFORMA;



CONTROLE INTERNO

ESCOLA MUNICIPAL PAULO FLORO – LOCAL; TAMBOR DE BAIXO



- VAZAMENTO NA CAIXA D'ÁGUA;
- REFORMA DA COBERTA POSTERIOR;
- ESGOTO DO BANHEIRO (ralos) – A FAZER;
- SUBSTITUIR PORTA DA COZINHA – A FAZER;
- FORRO DE PVC NA COZINHA;
- REFEITÓRIO;
- QUADRA;
- AR CONDICIONADO NA SECRETARIA;



CONTROLE INTERNO

ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FRANCISCO DAS CHAGAS – LOCAL; CHÃ DO PAVÃO



- REPARO NO VENTILADOR DA COZINHA;
- RECUPERAR LAJE DA CISTERNA – A FAZER;
- FECHAMENTO DE COBOGÓ ENTRE SALA E COZINHA – A FAZER.
- DESCARGA E PIA DO WC COM DEFEITO;
- RETELHAMENTO DA SALA DE AULA;



CONTROLE INTERNO

ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ELEONOR – LOCAL; SITIO GAMBÁ



- SUBSTITUIR VIDROS DAS ESQUADRIAS DE ALUMINIOS QUE ESTÃO QUEBRADOS;
- PVC OU GESSO PARA O CORREDOR EM FRENTE AOS WC'S;
- 20m DE FIAÇÃO/INSTALAÇÃO DE SIRENE ESCOLAR – A FAZER;
- 01 LÂMPADAS;
- 02 ARMÁRIOS;
- LIMPEZA DE DOIS ARCONDICIONADOS;
- MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES;
- MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS;
- ÁGUA PARA CISTERNA;



CONTROLE INTERNO

ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARIANO DA CRUZ – LOCAL; SITIO LAGOA DE PEDRA



- PONTO ISOLADO DE TELHA AFASTADA GERANDO INFILTRAÇÃO;
- CALHA NA COBERTA DO PATIO – A FAZER;
- TELA DE NYLON NO PATIO – A FAZER.
- PINTURA EXTERNA;
- MURO OU TELA NA PARTE POSTERIOR PARA ISOLAMENTO DA ESCOLA;



CONTROLE INTERNO

ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LUIZ DA SILVA – LOCAL; SITIO PEDRA BRANCA



- **INSTALAÇÃO DE DESCARGAS NO WC DA PARTE DE TRÁS;**
- **RALOS DOS BANHEIROS;**
- **MOFO NA DIREÇÃO;**
- **FORRO PVC NO WC POSTERIOR;**
- **NOVO VENTILADOR PARA A NOVA SALA;**
- **DIVISÓRIA DE GESSO PARA SEPARAR AS SALAS;**
- **INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO;**
- **MURO POSTERIOR;**
- **QUEDA DE ENERGIA QUANDO LIGA O AR CONDICIONADO;**
- **CADEADOS;**
- **PINTURA DA PARTE POSTERIOR DA ESCOLA;**
- **NIVELAR CORREDOR DA LATERAL ESQUERDA COM A BASE DA ESCOLA;**
- **PIA NO WC;**
- **PORTA NOS WC'S;**



CONTROLE INTERNO

ESCOLA MUNICIPAL SÃO LUIZ – LOCAL; SITIO EMBEBEDADO



- REVISÃO NA COBERTA;
- WC FUNCIONÁRIOS – A FAZER;
- VEDAÇÃO ENTRE PIA DA COZINHA E PAREDE (FOI REALIZADA, MAS SE ENCONTRA COM UMA PARTE DANIFICADA);
- NOVA SALA DE AULA;
- REGULARIZAÇÃO DO PÁTIO DE ENTRADA COM PISO DE CIMENTO E UMA COBERTA PARA SERVIR COMO LOCAL PARA REUNIÃO E MOMENTOS FESTIVOS;



CONTROLE INTERNO

ESCOLA MUNICIPAL SUZANA MARIA SARAIVA – LOCAL; SITIO PÁ VIRADA




- CONSTRUÇÃO DE PÁTIO FRONTAL;
- CONSTRUÇÃO DE SALA PARA A SECRETARIA;
- SUBSTITUIÇÃO DE JANELAS DE MADEIRA;
- SUBSTITUIÇÃO DE PIA DA COZINHA – A FAZER;
- PORTÃO LATERAL;
- NOVA SALA DE AULA;
- NOVOS WC'S 9 O ATUAL SERVIRÁ COMO AMPLIAÇÃO PARA A COZINHA;
- PISO NO PÁTIO DE ENTRADA COM O INTUITO DE UTILIZAR EM MOMENTOS FESTIVOS;
- CALHA NA PARTE FRONTAL, POIS A ATUAL SE ENCONTRA COM O TUBO DE QUEDA EM FRENTE A PORTA DA SALA;
- RAMPA PARA ACESSAR AS SALAS;
- NOVO GUARDA CORPO PARA A LATERAL ESQUERDA DA RAMPA;
- PINTURA DO MURO EXTERNO;




CONTROLE INTERNO


3. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES

Diante das informações e imagens coletadas, concluímos que as escolas visitadas e apresentadas nesse relatório precisam passar por intervenções na sua estrutura física, visando a melhor qualidade do ambiente e segurança para alunos e professores.


ALEXCINA DA SILVA BARBOSA
MEMBRO DO CONTROLE INTERNO


CLAUDINEY JOSÉ DA SILVA LIMA
MEMBRO DO CONTROLE INTERNO


JUNIOR LOPES DA SILVA
CONTROLADOR


MARCELO BRÁZ DA SILVA
SECRETARIO DE INFRAESTUTURA